



Informe de servicio

Revisión de cámaras · 640

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Clínica del Parque	Nicolás Vega
Sede Belgrano	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Clínica del Parque S.R.L.	Dirección	Av. Ejemplo 1020
Correo	administracion@clinica.example	Localidad	Belgrano
		Contacto	Valeria Gómez
		Correo	valeria@clinica.example

Se revisó la cámara de recepción a pedido del cliente (solicitud #1). La cámara no entrega video al grabador; los demás canales funcionan. Se recomienda reemplazarla.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
Cámara domo · Recepción · Serie DS2CD-52082305 · No entrega video en el grabador. Se verificaron la alimentación y el cableado, y se probó en otro canal del grabador sin cambios. Revisar la imagen, el enfoque ...

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Cámara domo · Recepción	Requiere intervención	02/10/2026

REVISIÓN DE CÁMARAS

Cámara domo · Recepción

Serie: DS2CD-52082305

Requiere intervención

CONTROLES · CÁMARA DOMO · RECEPCIÓN		REGISTRO
Marca		Hikvision
Modelo		DS-2CD2143G2-I
Ubicación / zona		Recepción
Estado observado		Fuera de servicio
¿La imagen es correcta?		No
¿Qué problema presenta la imagen?		No entrega video en el grabador.
¿Tiene conectividad?		Sí
¿El soporte y el anclaje están firmes?		Sí
¿Se realizó limpieza de lente?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

No entrega video en el grabador. Se verificaron la alimentación y el cableado, y se probó en otro canal del grabador sin cambios.

Revisar la imagen, el enfoque y la orientación de la cámara.

Se realizó la limpieza de la lente.

Próxima revisión · 02/10/2026


Reemplazo de la cámara según el presupuesto #25.

2 fotografías en la sección de evidencia a continuación.

REVISIÓN DE CÁMARAS

Cámara domo · Recepción

Fotos 1 a 2 de 2 · Serie: DS2CD-52082305



1. Fotos de antes



2. Fotos de después

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Valeria Gómez

[Firma manuscrita]

Firma correspondiente a este informe, versión 1.