

Informe de demostración

Cercos eléctricos

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Depósito Oeste	Técnico de demostración
Oeste	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantelero. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
CE-01 · Energizador y perímetro · Lectura de 7,2 kV en el punto de control junto al energizador. Ramas en contacto con los hilos y un aislador fisurado en el lateral del fondo. No se realizó rep...

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
CE-01 · Energizador y perímetro	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE CERCOS ELÉCTRICOS

CE-01 · Energizador y perímetro

Requiere intervención

CONTROLES · CE-01 · ENERGIZADOR Y PERÍMETRO		REGISTRO
Estado observado		Requiere atención
Tensión medida en el cerco		7.2 kV
¿El energizador entrega pulso en todo el perímetro?		Sí

CONTROLES · CE-01 · ENERGIZADOR Y PERÍMETRO	REGISTRO
¿Hay vegetación o ramas tocando los hilos?	Sí
¿Los aisladores están en buen estado?	No
¿La batería de respaldo está en condiciones?	Sí
Tensión de la batería de respaldo	12.8 V

Observaciones y trabajo realizado

Lectura de 7,2 kV en el punto de control junto al energizador. Ramas en contacto con los hilos y un aislador fisurado en el lateral del fondo. No se realizó reparación en esta visita.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.