

Informe de demostración

Paneles solares

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Depósito Pilar	Técnico de demostración
Depósito · Pilar	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
Sistema FV · Depósito · Inspección visual y lectura de alarmas. Fisura visible en el vidrio del módulo F2-M4; se adjuntaron fotos. Sin limpieza, termografía ni ensayos eléctricos en es...

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Sistema FV · Depósito	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE PANELES SOLARES

Sistema FV · Depósito

Requiere intervención

CONTROLES · SISTEMA FV · DEPÓSITO	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
¿Se realizó limpieza de módulos?	No

CONTROLES · SISTEMA FV · DEPÓSITO	REGISTRO
¿Hay módulos con daño visible (fisuras, delaminación, vidrio roto)?	Sí
Módulos dañados: ubicación y detalle	Fila 2, módulo 4 (F2-M4): fisura visible en el vidrio.
¿Se realizó termografía de los módulos?	No
¿El inversor reporta alarmas o códigos de error?	No
¿La estructura y los anclajes están firmes y sin corrosión?	Sí
¿Los conectores MC4 y el cableado DC están en buen estado?	Sí
¿Se verificaron las protecciones DC y AC?	No

Observaciones y trabajo realizado

Inspección visual y lectura de alarmas. Fisura visible en el vidrio del módulo F2-M4; se adjuntaron fotos. Sin limpieza, termografía ni ensayos eléctricos en esta visita. Evaluar la intervención necesaria.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.