

Heladeras

FECHA DE LA VISITA 2 de octubre de 2026	REALIZADO POR Técnico de demostración	EQUIPOS 1 registrado	RESULTADO 1 de 1 requiere intervención
--	--	----------------------------	---

CLIENTE**Cliente de demostración**

Cliente de ejemplo

LUGAR DEL SERVICIO**Domicilio**

Ubicación ficticia de demostración

Resumen de la visita

Datos ficticios para evaluar Mantelero. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

REQUIEREN INTERVENCIÓN · 1

HE-01 · Heladera familiar — Burlete deteriorado observado y reemplazado durante la visita. Se comprobó el cierre de la puerta. La lectura de 11 °C corresponde al momento de llegada; el enf...

Equipos revisados

1 equipo · 1 requiere intervención

#	EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
1	HE-01 · Heladera familiar	Requiere intervención	A coordinar

Detalle por equipo

REVISIÓN DE HELADERAS DOMÉSTICAS · 1 DE 1**HE-01 · Heladera familiar****Requiere intervención**

CONTROLES · HE-01 · Heladera familiar	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
Falla informada por el cliente	La heladera no enfría como antes.
Falla observada y comprobaciones realizadas	Se observó un burlete deteriorado en la puerta del compartimiento de refrigeración.
Temperatura medida, si se tomó una lectura	11 °C
Compartimiento y momento de la lectura	Compartimiento de refrigeración, al llegar.
¿Cierran bien las puertas y los burletes?	Sí
Diagnóstico o hipótesis de la visita	Burlete deteriorado; comprobar enfriamiento después del reemplazo.

Trabajo realizado	Se reemplazó el burlete y se comprobó el cierre de la puerta.
¿Se reemplazaron piezas?	Sí
Piezas reemplazadas	Burlete compatible con el modelo del equipo.
Resultado observable al finalizar	Comprobación pendiente
Trabajo pendiente o próxima visita	Verificar el enfriamiento después de un período de funcionamiento.

Observaciones y trabajo realizado

Burlete deteriorado observado y reemplazado durante la visita. Se comprobó el cierre de la puerta. La lectura de 11 °C corresponde al momento de llegada; el enfriamiento posterior requiere comprobación.

PRÓXIMA REVISIÓN

Fecha a coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

Recepción del trabajo

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.