

# Informe de demostración

## Portones automáticos y barreras

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE / SUCURSAL          | REALIZADO POR                  |
| <b>Consortio del Parque</b> | <b>Técnico de demostración</b> |
| Cochera                     | 1 equipo registrado            |

| DATOS DEL CLIENTE |                    | LUGAR DEL SERVICIO |                                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Razón social      | Cliente de ejemplo | Dirección          | Ubicación ficticia de demostración |

Datos ficticios para evaluar Mantelero. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

### 1 equipo · 1 requiere intervención

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requieren intervención (1)</b>                                                                                                                                          |
| <b>P-01 · Portón corredizo de ingreso</b> · Se revisaron fotocélulas, desbloqueo manual, finales de carrera y mecanismos. Falta señalización de portón automático visible. |

### Resumen de la visita

| EQUIPO                                    | RESULTADO                    | PRÓXIMA REVISIÓN |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>P-01 · Portón corredizo de ingreso</b> | <b>Requiere intervención</b> | A coordinar      |

#### REVISIÓN DE PORTONES AUTOMÁTICOS Y BARRERAS

## P-01 · Portón corredizo de ingreso

### Requiere intervención

| CONTROLES · P-01 · PORTÓN CORREDIZO DE INGRESO       | REGISTRO                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Estado observado                                     | <b>Requiere atención</b> |
| ¿Las fotocélulas detienen e invierten el movimiento? | <b>Sí</b>                |
| ¿El desbloqueo manual funciona y es accesible?       | <b>Sí</b>                |

| CONTROLES · P-01 · PORTÓN CORREDIZO DE INGRESO            | REGISTRO  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ¿Los finales de carrera están bien ajustados?             | <b>Sí</b> |
| ¿Ruedas, guías, cremallera o cadena están en condiciones? | <b>Sí</b> |
| ¿Hay señalización de portón automático visible?           | <b>No</b> |

Observaciones y trabajo realizado

Se revisaron fotocélulas, desbloqueo manual, finales de carrera y mecanismos. Falta señalización de portón automático visible.

**Próxima revisión · A coordinar**

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.