

Informe de demostración

Ascensores

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Cliente de ejemplo	Técnico de demostración
Sede de demostración	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
ASC-01 · Ascensor principal · Desnivel máximo registrado: 12 mm en el tercer piso. La técnica marcó la nivelación como incorrecta. Sin reparación realizada ni causa determinada en esta muestr...

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
ASC-01 · Ascensor principal	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

ASC-01 · Ascensor principal

Requiere intervención

CONTROLES · ASC-01 · ASCENSOR PRINCIPAL	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
¿La nivelación en las paradas es correcta?	No
Desnivel máximo medido	12 mm

CONTROLES · ASC-01 · ASCENSOR PRINCIPAL		REGISTRO
¿El sistema de alarma y el intercomunicador funcionan?		Sí
¿Hay iluminación de emergencia en la cabina?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Desnivel máximo registrado: 12 mm en el tercer piso. La técnica marcó la nivelación como incorrecta. Sin reparación realizada ni causa determinada en esta muestra.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.