

Informe de demostración

Autoelevadores

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Cliente de ejemplo	Técnico de demostración
Sede de demostración	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
AE-07 · Autoelevador eléctrico 2 t	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE AUTOELEVADORES

AE-07 · Autoelevador eléctrico 2 t

Correcto

CONTROLES · AE-07 · AUTOELEVADOR ELÉCTRICO 2 T		REGISTRO
Estado observado		Bueno
Horas de uso		1495 h
¿Mástil, cadenas y horquillas están sin fisuras ni deformación?		Sí
¿El sistema hidráulico tiene pérdidas?		No
¿Los frenos de servicio y de estacionamiento responden?		Sí

CONTROLES · AE-07 · AUTOELEVADOR ELÉCTRICO 2 T		REGISTRO
¿Se lubricaron mástil, rodamientos y articulaciones?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Sin pérdidas hidráulicas observadas durante la revisión. Se registró lubricación de mástil, rodamientos y articulaciones.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.