

Informe de demostración

Balanzas

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Planta del Sur	Técnico de demostración
Producción	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
BAL-01 · Balanza de mostrador · La impresora no emitió el comprobante durante la prueba. No se determinó la causa ni se realizó ajuste o calibración en esta visita.

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
BAL-01 · Balanza de mostrador	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE BALANZAS

BAL-01 · Balanza de mostrador

Requiere intervención

CONTROLES · BAL-01 · BALANZA DE MOSTRADOR	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
¿Se verificó con pesas patrón trazables?	Sí
Error máximo detectado	2 g

CONTROLES · BAL-01 · BALANZA DE MOSTRADOR	REGISTRO
¿El indicador funciona sin segmentos apagados?	Sí
¿La impresora o etiquetadora funciona?	No
¿Se entregó certificado o acta de la intervención?	No

Observaciones y trabajo realizado

La impresora no emitió el comprobante durante la prueba. No se determinó la causa ni se realizó ajuste o calibración en esta visita.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.