

Informe de demostración

Bancos de baterías

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Centro de comunicaciones	Técnico de demostración
Sede Centro · Sala de comunicaciones	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
BB-01 · Banco de respaldo de 48 V	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE BANCOS DE BATERÍAS

BB-01 · Banco de respaldo de 48 V

Correcto

CONTROLES · BB-01 · BANCO DE RESPALDO DE 48 V		REGISTRO
Tensión de flotación medida		54 V
Tensión del vaso más bajo		2.24 V
¿Se midió resistencia interna o impedancia?		Sí
Resistencia interna más alta medida		0.85 mΩ
Temperatura ambiente de la sala		24 °C

CONTROLES · BB-01 · BANCO DE RESPALDO DE 48 V		REGISTRO
¿Se realizó prueba de descarga o autonomía?	No	

Observaciones y trabajo realizado

Resultado referido a los controles realizados. La visita no incluyó prueba de descarga ni verificación de autonomía bajo carga. No se reemplazaron vasos.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.