

Informe de demostración

Cartelería LED

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Comercio Los Tilos	Técnico de demostración
Local Centro	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
LED-01 · Pantalla del frente	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE CARTELERÍA LED Y PANTALLAS

LED-01 · Pantalla del frente

Correcto

CONTROLES · LED-01 · PANTALLA DEL FRENTE	REGISTRO
Estado observado	Bueno
¿Hay módulos o zonas apagadas?	No
Cantidad de módulos reemplazados	1
¿La fuente de alimentación entrega tensión estable?	Sí
¿La tarjeta controladora responde y muestra contenido?	Sí

CONTROLES · LED-01 · PANTALLA DEL FRENTE		REGISTRO
¿La conexión de envío de contenido funciona?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Durante la revisión no se observaron zonas apagadas. La fuente entregó tensión estable, la controladora respondió y el envío de contenido funcionó. Se reemplazó un módulo en la fila 2, columna 3. La pantalla mostró contenido durante la prueba.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.