

Informe de demostración

Impresoras y multifunción

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Oficinas Centro	Técnico de demostración
Centro	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Multifunción · Administración	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIÓN

Multifunción · Administración

Correcto

CONTROLES · MULTIFUNCIÓN · ADMINISTRACIÓN	REGISTRO
Estado observado	Bueno
Contador de páginas	48210
¿Se reemplazó tóner o cartucho?	Sí
Marca y modelo del consumible colocado	Marca Demo · Modelo T-200
¿Se reemplazaron rodillos de arrastre o separación?	No
¿Hay atascos de papel recurrentes?	No

CONTROLES · MULTIFUNCIÓN · ADMINISTRACIÓN	REGISTRO
¿La calidad de impresión es correcta?	Sí
¿Se realizó limpieza interna y del recorrido de papel?	No
¿El escáner y el ADF funcionan correctamente?	Sí
¿Se limpió el vidrio del escáner y los rodillos del ADF?	No
¿El equipo responde en red con su IP asignada?	Sí
¿Se actualizó el firmware?	No

Observaciones y trabajo realizado

Contador registrado al realizar el recambio, antes de la prueba final. Tóner colocado; impresión, escáner y respuesta en red verificados.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.