

Informe de demostración

Piscinas

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Cliente de ejemplo	Técnico de demostración
Sede de demostración	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
Pileta exterior · El goteo continúa en la unión de salida de la bomba. No se realizó la reparación en esta visita.

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Pileta exterior	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE PISCINAS

Pileta exterior

Requiere intervención

CONTROLES · PILETA EXTERIOR		REGISTRO
Estado observado		Requiere atención
pH medido		7.5
¿Se observaron pérdidas?		Sí

CONTROLES · PILETA EXTERIOR		REGISTRO
Detalle de las pérdidas		Continúa el goteo en la unión de salida de la bomba.

Observaciones y trabajo realizado

El goteo continúa en la unión de salida de la bomba. No se realizó la reparación en esta visita.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.