

Informe de demostración

Refrigeración comercial

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Comercio del Centro	Técnico de demostración
Centro	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
CF-01 · Cámara de conservación · Temperatura registrada durante la revisión: 4,2 °C. Burlete deteriorado en el lateral de la puerta. Se indica revisar el cierre y reemplazar el burlete; no se r...

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
CF-01 · Cámara de conservación	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL

CF-01 · Cámara de conservación

Requiere intervención

CONTROLES · CF-01 · CÁMARA DE CONSERVACIÓN	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
Temperatura medida en el interior	4.2 °C
¿La temperatura está dentro del rango requerido?	Sí

CONTROLES · CF-01 · CÁMARA DE CONSERVACIÓN	REGISTRO
¿El sistema de desescarche funciona?	Sí
¿Las puertas cierran bien y los burletes están en condiciones?	No
¿Las alarmas de temperatura funcionan?	Sí

Observaciones y trabajo realizado

Temperatura registrada durante la revisión: 4,2 °C. Burlete deteriorado en el lateral de la puerta. Se indica revisar el cierre y reemplazar el burlete; no se realizó ese reemplazo en esta visita.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.