

Informe de demostración

Riego

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Centro Los Aromos	Técnico de demostración
Parque	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Riego por aspersión · Parque	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Riego por aspersión · Parque

Correcto

CONTROLES · RIEGO POR ASPERSIÓN · PARQUE		REGISTRO
Estado observado		Bueno
Presión de trabajo medida		2.8 bar
¿La presión está dentro del rango de los emisores?		Sí
¿Todas las zonas riegan correctamente?		Sí
¿Las electroválvulas abren y cierran?		Sí
¿Hay aspersores rotos, tapados o desalineados?		No

CONTROLES · RIEGO POR ASPERSIÓN · PARQUE		REGISTRO
Cantidad de emisores reemplazados		0
¿Se limpiaron los filtros?		Sí
¿Hay fugas visibles en la red?		No
¿El programador conserva la hora y los ciclos?		Sí
¿La batería del programador está en condiciones?		No aplica
¿El sensor de lluvia o humedad funciona?		Sí
¿La cobertura del riego es pareja?		Sí
¿Se purgó la red y se revisaron los drenajes?		Sí
¿Se ajustaron los tiempos de riego según la estación?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Se probaron los cuatro sectores y la apertura y cierre de las electroválvulas. Se limpiaron los filtros y se ajustaron los tiempos de riego para esta instalación. La cobertura resultó pareja en la prueba.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.