

Informe de demostración

Tableros eléctricos

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Logística Norte	Técnico de demostración
Depósito Norte	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 requiere intervención

Requieren intervención (1)
TS-01 · Tablero seccional del depósito · Falta identificar los circuitos C4 y C5. Se realizó termografía y revisión de la señalización; no se hicieron reapriete, limpieza, ensayos de diferenciales ni m...

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
TS-01 · Tablero seccional del depósito	Requiere intervención	A coordinar

REVISIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

TS-01 · Tablero seccional del depósito

Requiere intervención

CONTROLES · TS-01 · TABLERO SECCIONAL DEL DEPÓSITO	REGISTRO
Estado observado	Requiere atención
¿Se realizó termografía?	Sí
Temperatura máxima detectada	42 °C

CONTROLES · TS-01 · TABLERO SECCIONAL DEL DEPÓSITO	REGISTRO
¿Se detectaron puntos calientes?	No
¿Se realizó reapriete de bornes?	No
¿Tiene señalización de circuitos y esquema unifilar?	No

Observaciones y trabajo realizado

Falta identificar los circuitos C4 y C5. Se realizó termografía y revisión de la señalización; no se hicieron reapriete, limpieza, ensayos de diferenciales ni medición de puesta a tierra en esta visita.

Próxima revisión · A coordinar

Coordinar una nueva visita para revisar las observaciones de este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.