

Informe de demostración

Tanques y cisternas

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Consortio del Parque	Técnico de demostración
Edificio Central	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
CIS-01 · Cisterna del subsuelo	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE TANQUES Y CISTERNAS

CIS-01 · Cisterna del subsuelo

Correcto

CONTROLES · CIS-01 · CISTERNA DEL SUBSUELO		REGISTRO
Estado observado		Bueno
¿Se realizó limpieza y desinfección?		Sí
Producto desinfectante utilizado		Hipoclorito de sodio
Cloro residual libre medido		0.4 ppm
¿Se tomó muestra para análisis bacteriológico y físico-químico?		Sí
¿La tapa cierra herméticamente y el marco está en condiciones?		Sí

CONTROLES · CIS-01 · CISTERNA DEL SUBSUELO	REGISTRO
¿Hay fisuras, óxido o filtraciones en el tanque?	No
¿El interior presenta sedimentos, algas o biofilm?	No
¿La ventilación tiene malla anti-insectos?	Sí
¿El flotante y la válvula de llenado funcionan?	Sí
¿Hay rebalse o pérdidas visibles?	No
¿El acceso al tanque es seguro (escalera, baranda)?	Sí
¿Se emitió el certificado de limpieza y desinfección?	No
¿Se asentó la limpieza en el libro de actas o registro?	Sí

Observaciones y trabajo realizado

Limpieza y desinfección realizadas. Muestra M-01 enviada a laboratorio; análisis aún no recibido. Certificado sin emitir. El resultado del trabajo no califica la potabilidad del agua.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.