

# Informe de demostración

## UPS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| CLIENTE / SUCURSAL   | REALIZADO POR           |
| Cliente de ejemplo   | Técnico de demostración |
| Sede de demostración | 1 equipo registrado     |

| DATOS DEL CLIENTE |                    | LUGAR DEL SERVICIO |                                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Razón social      | Cliente de ejemplo | Dirección          | Ubicación ficticia de demostración |

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

### Resumen de la visita

| EQUIPO                      | RESULTADO | PRÓXIMA REVISIÓN |
|-----------------------------|-----------|------------------|
| UPS-01 · Sala de servidores | Correcto  | A coordinar      |

### REVISIÓN DE UPS

## UPS-01 · Sala de servidores

Correcto

| CONTROLES · UPS-01 · SALA DE SERVIDORES |  | REGISTRO |
|-----------------------------------------|--|----------|
| Estado observado                        |  | Bueno    |
| ¿Tiene tablero eléctrico?               |  | Sí       |
| ¿Tiene protección de entrada?           |  | Sí       |
| ¿Se reemplazaron baterías?              |  | Sí       |
| Cantidad de baterías reemplazadas       |  | 4        |

| CONTROLES · UPS-01 · SALA DE SERVIDORES |  | REGISTRO           |
|-----------------------------------------|--|--------------------|
| Marca y modelo de las baterías nuevas   |  | Marca Demo · B12-9 |

Observaciones y trabajo realizado

No se reemplazaron baterías en esta visita. El recambio anterior permanece en el registro de agosto.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.